


## 4.1. Szent Anna rk. kápolna

Cím	Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca
Helyrajzi szám	311/1
GPS koordináták	47° 52' 46'' N 17° 16' 29'' E
Törzsszám	3163
Nyilv. azonosító	4553
Eredeti funkció	Római katolikus kápolna
Jelenlegi funkció	Római katolikus kápolna
Építés ideje	1713
Tervező	
Stílus	Barokk
Adatfelvétel ideje	2022. 02. 15.



## 4.1. Szent Anna rk. kápolna



### A műemlék leírása

Huszártornyos barokk stílusú kápolna. Fa harangtorony koronázza meg a nyeregetetős épületet, melynek sisakja hagymakupolás. A hajóhoz trapéz alakú szentély kapcsolódik. A homlokzatok tagolása egyszerű: alacsony műkö lábazatról lizénák indulnak, amelyek tagolatlan koronázópárkányt tartanak. A kapuzat egyenes záródású kőkeret. A kapu felett fülke Immakulata szoborral. Az ablakok félköríves lezárású kőkeretet kaptak. A kápolnában 12 fő részére ülő és kb. 10 állóhely van.

A kápolnában barokk oltár áll. Középső fülkéjében Szent Anna a gyermek Máriával aranyozott fa szoborcsoport kapott helyet. Kétoldalt adoráló angyalok. A Szent Anna szoborcsoport alatt Szent Rozália fekvő figurája.

### A műemlék története

„Lucsony község (korábban Máriakálnokhoz tartozó kisközség, 1905.01.01-től magyaróvári városrész) 1713 óta áll kápolnája, amit Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália tiszteletére szenteltek és Szent Anna védnöksége alá helyeztek. Az 1711 - 1712-es tomboló pestisjárvány elmúltának emlékére emelték, búcsúnapja (július 26.) egyben a városrész Anna-napi búcsúnapja is.”

A kápolnát Lucsony község emeltette 1713-ban a pestis idején tett fogadalom beváltásaként, a pestisszentek: Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália tiszteletére. A kápolnát az 1750-es években renoválták: 1751-ben megújították tornyát, és ekkor készült a kórus és az orgona is, 1759-ben pedig felállították a Szent Anna oltárt. Ugyanekkor, 1759-ben benedecálták a kápolnát, s ekkor kapta a Szent Anna titulust. A pestises szentekre az oltár mellékalakjai emlékeztettek, e szobrok közül azonban ma már csak Rozáliáé van meg.

### A műemlék állapota


2002-ben volt felújítva és a 2009. 03. 07-ei műemléki felmérés még kiváló állapotban találta (ekkor csak az épület homlokzati lábazatán vélték felfedezni elszíneződés, „penész” nyomait). 2021-2022-ben a Városvédő Egyesület szorgalmazására megtörtént a kápolna felújítása, amelynek során megoldották az épület körüli vízvezetést is.



## 4.1. Szent Anna rk. kápolna



## Archív fényképek



## Forrásmunkák

1. Thullner István (2003): A Római Katolikus Egyház Magyaróváron – A magyaróvári Szent Gotthárd plébániatemplom és a kápolnák. Mosonmagyaróvár. 118. oldal.
2. Historia Domus, Magyaróvár, Győri Egyházmegyei Levéltár.
3. Mosonmagyaróvár Integrált Településfejlesztési Stratégia I. kötet. Megalapozó vizsgálat, készítette: Pro Via '91 Kft. NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 projekt p. 169; 218 oldal.
4. A képek forrása: Dimény Luca, Moldoványi Géza, Bella Sándor, archív képek dr. Kalmár Sándor.